









clc 96000439  
(cont.)

X Collection

INDEX




Page: 1

Barcode Number	Box Number	Total of Volumes	Call Number
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 474 2	2002A	27	TL515 no. 1-28 (1784-1914) no. 25 in oversize box
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 475 4	2002B	8	TL515 no. 29-36 (1914-Undated)
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 476 6	2003	28	TL515 no. 1-28 (1784-Undated)
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 477 8	2004	8	TL521.C5- TL521.N24
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 478 A	2005	16	TL526.G3- TL526.G7A2
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 479 1	2006	23	TL526.I8 no. 1-23 (1918-Undated)
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 480 8	2007A	22	TL526.I8 no. 1-22 (1927-40)
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 481 A	2007B	14	TL526.I8 <sup>no. 2</sup> TL526.I8c4







X Collection

INDEX

Page: 2

Barcode Number	Box Number	Total of Volumes	Call Number
<div>LIBRARY OF CONGRESS</div> <div></div> <div>0 029 767 482 1</div>	2009 <b>1 BOX</b>	7	TL527.R9- TL552
<div>LIBRARY OF CONGRESS</div> <div></div> <div>0 029 767 483 3</div>	2009	6	TL716- TL720.9.K6
	2010	32	TL724.5.F3- TL793 no. 7, 22 in over- size box
	2012		Missing
	2013		Empty
	2014		Missing
<div>LIBRARY OF CONGRESS</div> <div></div> <div>0 029 767 484 5</div>	2015 <b>1 BOX</b>	16	TN1.A5- TN 345
	2016	14	TN 741.A2- TN 880.A.C6

X CollectionINDEXPage: 3

Barcode Number	Box Number	Total of Volumes	Call Number
	2017		Missing
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 485 7	2018	13	TP5.I6- TP 315.I5
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 486 9	2020	35	TP493.5- TP751
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 487 0	2021A	49	TP548.Z9 no. 1-49 (1925-51)
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 488 2	2021B 1 Box	8	TP548.Z9 no. 50-57 (1951-Undated)
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 489 4	2019	7	TP818.D6- TP 986
	2022	47	TRC- TR250
LIBRARY OF CONGRESS  0 029 767 490 0	2024	16	TS 85 (1932-Undated)

X-TL526

.G3 #1

Der Stand  
der  
**LUFTSCHIFFFAHRT**  
zu Anfang  
**1904.**

Vortrag,

gehalten in der außerordentlichen Versammlung des Wiener  
Aéro-Klubs zu Wien am 15. Dezember 1903 im großen  
Saale des Ingenieur- und Architekten-Vereines

von

**VICTOR SILBERER.**

Sonderabdruck aus der »Allgemeinen Sport-Zeitung«  
und »Wiener Luftschiffer-Zeitung«.

**WIEN 1904.**

Verlag der »Allgemeinen Sport-Zeitung«  
(Victor Silberer).

# WAS MUSST DU VOM LUFTSCHUTZ WISSEN



Notwendigste und wissenswerte  
Zusammenstellungen aus dem Ge-  
biete des Luft- und Gasschutzes

von P. POLACZEK

Mit 25 Abbildungen und Zeichnungen

Der Reinertrag aus dem Verkauf dieses Heftes ist bestimmt zur Mithilfe  
an der Aufklärung des Deutschen Volkes im Luftschutz und Gasschutz

Verlag: B. Polaczek, Berlin N 65, Chausseestraße 86

**TARNUNG**

**UND**

**VERDUNKLUNG**

**ALS SCHUTZ GEGEN LUFTANGRIFFE**

**ZWEITE AUFLAGE**

**VON OBERREGIERUNGSBAURAT DR.-ING. H. KNOTHE**

**VERLAG VON WILHELM ERNST & SOHN, BERLIN W 9**

# Deutsche Luftfahrtforschung

X-TL526

.G3

## Forschungsbericht Nr. 793

*Neuere Fortschritte und Erfahrungen im Ausland über  
die Eigenschaften von Magnesiumlegierungen*  
*K. Bungardt*



Verfaßt bei

Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, E. V.

Institut für Werkstofforschung

Berlin-Adlershof

Zentrale für wissenschaftliches Berichtswesen bei  
der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, E. V.,  
Berlin-Adlershof. / Fernruf: 63 82 11

46

X-TL526.G3  
#4

X-16 62 603 2  
H.

46

# Fliegernachwuchs in Pommern und Mecklenburg



KRIEGSARBEIT DER GRUPPE 2 (OSTSEE)







# LICHTSTEUERUNG

DES REICHS SIEGER MODELLS 1938  
WIRKUNGSWEISE UND HERSTELLUNG

VON HELMUT SINN

OTTO MAIER VERLAG RAVENSBURG

# **Luftverkehrsvorschriften**

# **Schweiz**

Zusammenstellung  
der wichtigsten von deutschen Luftfahrern bei Flügen nach  
der und durch die Schweiz zu beachtenden Vorschriften

Stand vom 1. November 1938

Die nach dem 1. November 1938 in den NfL veröffentlichten Vorschriften  
für die Schweiz sind zu berücksichtigen.

X-7252C  
.G-3  
#8



  
**SIEMENS**  
LUFTSCHUTZ  
BELEUCHTUNG

WILLY WEHRKAM

X-72576  
.63  
#9

# ANLASSEN *aber* WIE?

Nicht für Flugmotoren  
Nur für Bodengeräte

# Krieges

#6

X-TL526

.G3

## Deutsches Schicksal



BRUNNEN

# Berufserziehungswerk in der Luftfahrtindustrie

Vorläufige Richtlinien



Herausgegeben vom  
Reichsluftfahrtministerium, Chef des Ausbildungswesens,  
Amtsgruppe Technische Ausbildung (A. T. A.)  
in Übereinstimmung mit dem  
Amt für Berufserziehung und Betriebsführung der Deutschen Arbeitsfront  
Februar 1942

X-TL526.G3  
#11

X-11526

.G3

#12



# Fluglehre

von Erich Krumm

811

856

## Deutsche Luftfahrtforschung

Forschungsbericht Nr. 607

*Einfluß des Vor- und Nachdrucks auf die Durchlässigkeit von  
Rohrprofilen aus Leichtmetall  
K. Bungard      H. v. Scharff*

Verfasser:  
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, E. V.

Institut für Werkstoffprüfung

Berlin-Adlershof

Zentrale für wissenschaftlichen Berichtswesen bei  
der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, E. V.,  
Berlin-Adlershof. / Fernruf 82 11



*H. - das Fisch*

X-TL526

G3



# Flughafenbenutzungsordnung

für den

Flughafen Berlin-Tempelhof

---

X-TL526-G3  
#14



Fernmeldebetriebsordnung  
für den  
deutschen Flugsicherungsdienst.



PAPERS  
SET AT EXAMINATION FOR

# Civil Aircraft Navigator's Licence (Second Class)

May, 1947

*Crown Copyright Reserved*



LONDON : HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE

1947

TWO SHILLINGS NET

51#  
24-50-2-1